



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calzada 15 de Septiembre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0147-42	FECHA:	10/09/2024




Foto1: Sustitución de Piso



Foto 2: Sustitución de techo



Foto 3: Sustitución de Muro Perimetral.



Foto 4: Sustitución de Muro Perimetral.




Foto 5: Sustitución Sistema Electrico




Foto 6: Sustitución de Ventana - balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODIP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0147-42	FECHA:	25/10/2024



Foto1: sustitución de techo



Foto 2: sustitución de techo



Foto 3: sustitución de muro perimetral



Foto 4: construccion de muro perimetral




Foto 5: sustitucion de ventana balcon



Foto 6: sustitucion de ventana balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

