

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JABALÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0164-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/08/2024



Foto 7: Herreria, Reparación y mantenimiento de puertas incluye lijado y pintura en segundo modulo finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 8: Reparación, cambio e instalación de tubería de drenaje en lavamanos e instalación de Grifos en el tercer modulo de servicios sanitarios, finalizado al 100% de ejecución.



Foto 9: Limpieza en fosa septica según renglon 3.5 de la PARA-FOR-85 entregada al 100%.



Foto 10: Mejoramiento de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural y cambio e instalación de dos unidades de laminas finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 11: Se aprovecho el tanque que se sustituyo para colocarlo como sistema finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 12: OPF Firmando el acta de finalización del programa de remozamiento a su 100% de ejecución.

Angelica maribel Joel Simón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JABALÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0164-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/08/2024



Foto1: Evaluadora de campo Ayary Avila observa el Cambio e instalación de inodoros finalizado al 100%




Foto 2: Evaluadora Ayary avila supervisando que todo quede al 100% en los servicios sanitarios.



Foto 3: Herrería, reparación y mantenimiento de puertas metálicas, incluye lijado y pintura finalizado.



Foto 4: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 al 100% de su ejecución.



Foto 5: Sustitución de estructura metálica portante en los módulos de servicios sanitarios



Foto 6: Cambio e instalación de inodoros en el segundo modulo entregado al 100% del programa de remozamiento.

Angelica maribel Noel Simón

Firma y sello del Presidente de la C



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

