

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0186-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Sustitución de estufa de leña (incluye reparación de estufa de leña, Chimenea y plancha de metal) finalizada al 100%



Foto 3: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico antideslizante en el módulo de cocina, finalizada al 100%



Foto 4: Herrería, sustitución de puertas de gabinetes y mantenimiento de balcones exteriores y puerta principal en el módulo de cocina, finalizada al 100%



Foto 5: Pintura exterior e interior (2 manos) en el módulo de cocina, finalizada al 100%



Foto 6: Reparación de losa tradicional en bodega, finalizada al 100%

Firma y Sello del Presidente de la OPR

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0166-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/06/2024



Foto 7: Suministro e instalación de lamina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en módulo de aulas, finalizado al 100%



Foto 8: Suministro e instalación de lamina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en módulo de aulas, finalizado al 100%



Foto 9: Sustitución de muro divisor de aula prekinder y kinder, finalizado al 100%



Foto 10: Herrería, mantenimiento y reparación de puerta de metal 1.00 m * 2.10 m. Finalizado al 100%





Foto 11: Sustitución de ventana tipo PVC 1.05m x 1.10 m en dirección. Finalizada al 100%



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila en la firma de acta para dar finalización al programa de remozamiento.


Firma, Sello y M. Colegiado del Presidente de la OPR




Firma, Sello y M. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.