

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FRANCISCO VITERI ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0167-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos, grifos y azulejo. Finalizado al 100%



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos, grifos y azulejo. Finalizado al 100%



Foto 4: Herrería. Reparación y mantenimiento de puerta de metal 0.80 m x 1.5 m en el módulo de baños. Finalizado al 100%



Foto 5: Pintura en exterior e interior en el módulo de baños, finalizada al 100%



Foto 6: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, incluye tornillos en primer módulo de aulas más dirección. Finalizado al 100%

Yenny Saraí García

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FRANCISCO VITERI ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO TIERRA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0167-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/08/2024

Foto 7: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, incluye tornillos en el 2do módulo de aulas, finalizado al 100%

Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaciones de pintura) en el segundo módulo de aulas finalizado al 100%

Foto 9: Mejoramiento por seguridad de muro lateral de block 0.15 * 0.19 * 0.40 en el segundo módulo de aulas, finalizado al 100%

Foto 10: Herrería, cambio e instalación de puertas metálicas en 3 salones, finalizado al 100%

Foto 11: Herrería, cambio e instalación de balcones, finalizado al 100%

Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila, firma del acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Yenmy sara! Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.