

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                                  |                                |                           |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                        | MUNICIPIO:                     | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO EL CAJÓN    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-0175-43                    | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 15/07/2024                |



Foto 1: Directora Xiomara da la bienvenida a la técnica evaluadora de campo Ayary Avila así mismo a sus docentes de apoyo de mejoras para el establecimiento y a su Presidente de OPF.



Foto 2: Reparación y mejoramiento en el área de servicios sanitarios.



Foto 3: Desmontaje de lamina para el modulo de servicios sanitarios.



Foto 4: Se cambio lamina troquelada aluzinc calibre 26 en los modulos de servicios sanitarios niños, niñas y docentes.



Foto 5: el azulejo en las cubiculos de los servicios sanitarios.



Foto 6: Mejoramiento en el área de Cocina. Instalación de azulejo.

*Marcelina Aragón*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Formato del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |                                  |                                |                           |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                        | MUNICIPIO:                     | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO EL CAJÓN    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-0175-43                    | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 15/07/2024                |



Foto 7: Mejoramiento en cocina interior, herrería (ventanas de metal para gabinetes).



Foto 8: Mejoramiento en cocina exterior en: estufa de leña, cambio e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 mas sustitución de estructura de metal por metal.



Foto 9: Se observó que ya se compró y se colocó en su lugar el deposito de agua, falta conexión.



Foto 10: Avance en el mejoramiento de colocación de canal y bajadas de agua pluvial.



Foto 11: Instalación de pilas en distitans áreas. (1 en servicio sanitario, 2 y 3 en cocina área exterior y 1 pila en patio exterior).



Foto 12: Firmas en conocimiento de visita, y se agradece a los presentes por el acompañamiento.

*Macelina Arce*  
Firma y Sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma, Sello y No. Cuadrado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se generen en el Sello Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.