

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL CAJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0175-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas en el módulo de servicios sanitarios, finalizada al 100%



Foto 3: Cambio e instalación de azulejo (1 mt de altura) en módulo de servicios sanitarios, finalizado al 100%



Foto 4: Ampliación, suministro e instalación de galera en el patio No. 1, finalizada al 100%



Foto 5: Mejoramiento de cocina (modulo 4.1 m x 8.00 m) incluye remozamiento de muebles de cocina y azulejo. Finalizado al 100%



Foto 6: Reparación de columnas de soporte de estructura de cubierta, y estufa de leña rural. Finalizada al 100%

Marcelina Aragón
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL CAJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0175-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/08/2024



Foto 7: Cambio de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 incluye tornillos ubicado en estufa de leña rural. Finalizado al 100%



Foto 8: Cambio e instalación de deposito de agua 1100 lts. Finalizado al 100%



Foto 9: Cambio e instalación de soporte para canal PVC y canal de PVC, finalizado al 100%



Foto 10: Cambio e instalación de bajada de agua PVC 3" finalizado al 100%



Foto 11: Cambio e instalación de pilas de dos lavaderos, finalizada al 100%




Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila en la firma de acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Martina Arreola



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.