

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Fegua Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0180-43	FECHA:	03 de Octubre 2024



Foto 1: Estructura de metal y laminas instaadas



Foto 2: Fundicion de banqueta



Foto 3: Aula repellada



Foto 4: Aula repellada



Foto 5: Aula repellada e Instalacion elecctrica instalada



Foto 6: Balcon isntalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Repello frontal



Foto 8: Repello frontal y puerta instalada



Foto 9: Cambio de techo de escenario e instalacion de piso ceramico



Foto 10: Instalacion de balcones




Foto 11: Instalacion de puerta de metal




Foto 12: Puerta instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

