

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL AMATILLO ALDEA JABALI.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0181-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/08/2024



Foto 2: Mejoramiento en modulo de servicios sanitarios finalizado.



Foto 2: Suministro y reparación de gradas para servicios sanitarios al 100% de su ejecución.



Foto 3: Mejoramiento de mingitorio, e instalación de lamina troquelada de aluzinc calibre 26, en el modulo de servicios sanitario.



Foto 4: Mejoramiento en modulo de cocina, incluye reparacion de muros con aplicación de monocapa finalizado al 100%.



Foto 5: Evaluadora de campo Ayary Avila examina el 100% la reparación y mejoramiento de estufa de leña rural mas chimenea de metal.



Foto 6: Suministro e instalación de bomba sumergible para pozo de agua 1hp. Mas reparación del sistema electrico para la bomba finalizado al 100%.

Rosario Percebal

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma, Sello y Mtd. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL AMATILLO ALDEA JABALI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0181-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/08/2024



Foto 7: Mejoramiento y sustitución de pila de dos lavaderos al 100%, en el modulo de cocina.



Foto 8: Mejoramiento y reparación, base de estructura de metal mas deposito de agua finalizado.



Foto 9: Se observó que se tiene el 100% de avance en el reblon 3.1 Reparación de muro perimetral de block con tubo galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 10: Se prosigue con el recorrido para evaluar el avance del remozamiento del 100% de su ejecución.



Foto 11: Suministro e instalación de puerta metálica en el área del aula del laboratorio al 100% de su ejecución. Cabe mencionar que uno de los trabajos de remanente que se logró.



Foto 12: Firmas para el acta de finalización del programa de remozamiento.

Rosario Perezbal

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

