

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SAN JUDAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-0182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Cambio de lámina y estructura de soporte		 Foto 4: Cambio de lámina y estructura de soporte	
 Foto 5: Cambio de lámina y estructura de soporte		 Foto 6: Cambio de lámina y estructura de soporte	

Firma y sello del Presidente de la ORE



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUDAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/07/2024
			
Foto 7: Cambio de lámina y estructura de soporte		Foto 8: Cambio de lámina y estructura de soporte	
			
Foto 9: Cambio de lámina y estructura de soporte		Foto 10: Cambio de lámina y estructura de soporte	
			
Foto 11: Cambio de lámina y estructura de soporte		Foto 12: Cambio de lámina y estructura de soporte	

Firma y sello del



Firma y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Julio Enrique Rodríguez Peña
Colegado 5,694