

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Judas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 01/12/2023



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Puerta de baño en mal estado



Foto 3: Puerta de baño en mal estado



Foto 4: Techo de aula 1




Foto 5: Estructura de techo en mal estado



Foto 6: Techo y estructura en mal estado y mala instalación




Presidente de la OPF





Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Judas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 01/12/2023

 Foto 7: Estructura de techo existente	 Foto 8: Estructura de techo y lamparas existentes
 Foto 9: Estructura de techos a desmontar	 Foto 10: Estructura de techo de aula en mal estado con polilla
 Foto 11: Patio y modulo de aulas	 Foto 12: Modulo de baños




Presidente de la OPF



Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa