

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0214-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/01/2023



Foto1: Foto consultor, director y OPF




Foto 2: Escuela EORM, Aldea Bethania



Foto 3: Aulas



Foto 4: Modulo de baños



Foto 5: Pila en mal estado



Foto 6: Perimetro de malla en mal estado



Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

10

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bethania
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0214-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/01/2023



Foto 7: Techo pasillo



Foto 8: Porton de ingreso



Foto 9: Patio de atrás escuela



Foto 10: Area de cocina



Foto 11: Area de ingreso de escuela



Foto 12: Modulo de baños



Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa