

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-0214-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/06/2024

 Foto 1: En el establecimiento Educativo	 Foto 2: En el establecimiento Educativo
 Foto 3: Cambio de estructura y cubierta	 Foto 4: Cambio de estructura y lamina existente
 Foto 5: Cambio de estructura y lamina existente	 Foto 6: Cambio de estructura y lamina existente

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la Com




[Firma]


Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa


Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-0214-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/06/2024
 Foto 7: Cambio de estructura y lamina existente		 Foto 8: Cambio de estructura y lamina existente	
 Foto 9: Cambio de estructura y Lamina existente		 Foto 10: Cambio de estructura y Lamina existente	
 Foto 11: Cambio de estructura y Lamina existente		 Foto 12: Cambio de estructura y Lamina existente	


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Proyecto
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694