

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-0214-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Cambio de lámina y estructura de soporte		 Foto 4: Cambio de lámina y estructura de soporte	
 Foto 5: Cambio de lámina y estructura de soporte		 Foto 6: Cambio de lámina y estructura de soporte	

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-0214-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024



Foto 7: Cambio de lámina y estructura de soporte



Foto 8: Cambio de lámina y estructura de soporte



Foto 9: Cambio de lámina y estructura de soporte



Foto 10: Cambio de lámina y estructura de soporte



Foto 11: Cambio de lámina y estructura de soporte



Foto 12: Cambio de lámina y estructura de soporte

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la CPE



[Firma]
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694