

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSE MILLA Y VIDAURRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0767-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/2024



Foto 1: Mejoramiento en servicios sanitarios incluye reparación de tubería de drenaje. Se observan los trabajos de excavación y sustitución de la tubería sanitaria.



Foto 2: Cambio e instalación de pila de plástico por pileta fundida en el módulo de servicios sanitarios.



Foto 3: Reparación de muros divisores con aplicado de monocapa como parte del mejoramiento y reparación del módulo de servicios sanitarios.



Foto 4: Cambio e instalación de tubería pvc mas artefactos como parte del mejoramiento y reparación del módulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Se observan los artefactos sanitarios (inodoros) y sus accesorios ya dentro del establecimiento, listos para continuar con el proceso de sustitución en el módulo de servicios sanitarios.



Foto 6: Se pudo observar que se tiene el desmontaje de lamina para sustituirla por lamina aluzinc calibre 26 en modulo de cocina.

eusebiapetersona

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "JOSE MILLA Y VIDAURRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0767-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/2024



Foto 7: Se observa que si se esta trabajando el remozamiento de muebles para cocina como esta escrito en el renglón 2.1 de la PRA-FOR-85.



Foto 8: Suministro de cambio e instalación de pila plastico por pila de concreto fundido en modulo de cocina.



Foto 9: Cambio e instalación de estructura de soporte metal por metal, se observa el procedimiento de montaje.



Foto 10: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos). Procedimiento de montaje y fijación de láminas.



Foto 11: Firma del conocimiento de visita para verificación del avance de remozamiento al % por parte del director de la escuela.



Foto 12: Firma del conocimiento de visita para verificación del avance de remozamiento al % por parte de la representante del comité de padres de familia.

eusebiapetrona RB

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

