

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 25 de Junio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Campo de la Ferioa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0831-43	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto 1: Vista frontal de aulas afectadas por las fuertes lluvias del 12/07/2024



Foto 2: Vista frontal de los salones a remozar.



Foto 3: Salon No. 1 a remozar, de los cuatro afectados por las fuertes y lluvias y vientos del 12/07/2024



Foto 4: Salon No. 2 a remozar, de los cuatro afectados por las fuertes y lluvias y vientos del 12/07/2024




Foto 5: Salon No. 1 a remozar, de los cuatro afectados por las fuertes y lluvias y vientos del 12/07/2024



Foto 6: Salon No. 2. a remozar, de los cuatro afectados por las fuertes y lluvias y vientos del 12/07/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<u>Alma Ivette Rivera López</u> Firma y sello del Presidente de la OPF	<u>[Firma]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--