

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE CESAR DUARTE LOTE NO. 09 ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1842-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/04/2024



Foto1: Centro de Educació Integral PAIN .



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos y azulejo.



Foto 4: Módulo de servicios sanitarios del Centro de Educación Integral.



Foto 5: Mejoramiento modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijos, y azulejo.



Foto 6: Es necesaria la sustitución de puerta , incluye pintura y chapa.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE CESAR DUARTE LOTE NO. 09 ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1842-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	1/04/2024

 Foto 7: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el módulo de cocina.	 Foto 8: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el aula 1.
 Foto 9: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el aula 2.	 Foto 10: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en el aula 3 y 4.
 Foto 11: Se detecta la necesidad del cambio e instalación de muro de división aula-cocina	 Foto 12: Proceso de registro de necesidades prioritarias durante la evaluación de campo.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

