

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE CESAR DUARTE LOTE NO. 09 ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1842-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto1: Evaluadora de campo Ayary Avila da la bienvenida así mismo información de la fecha para la finalización del remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento en estufa de leña rural del 50% del programa de remozamiento.



Foto 3: Remozamiento en muebles de concreto fijos y azulejo.



Foto 4: Mejoramiento de herrería en área de cocina.



Foto 5: Sustitución de muro de tabla yeso por muro de block para divisiones de (cocina y salon) y (salón y salón).



Foto 6: Suministro e instalación de piso cerámico antideslizante, en salones.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CALLE CESAR DUARTE LOTE NO. 09 ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-1842-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/07/2024



Foto 7: Mantenimiento en costaneras de metal.



Foto 8: Se sustituirá algunas estructuras de metal por metal en cubierta, porque se encuentran en mal estado.



Foto 9: Bodega de material del programa de remozamiento.



Foto 10: Mejoramiento en pintura en muros exteriores.



Foto 11: Traslado de caja de flipones en el primer salón hacia la parte superior del ingreso.



Foto 12: Firma de papelona y actas, Directora, presidenta de OPF y evaluadora de campo.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.