

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE CESAR DUARTE LOTE NO. 09 ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1842-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/08/2024



Foto 1: Reunión inicial, previa a recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijos, y azulejo, finalizado al 100%



Foto 3: Herrería, sustitución de puerta, incluye pintura y chapa en módulo de cocina, finalizado al 100%



Foto 4: Cambio e instalación de piso antideslizante 5.00 m 2.80 m (cocina), finalizado al 100%



Foto 5: Cambio e instalación de piso antideslizante 5.00 m 4.85 m (1r aula), finalizado al 100%



Foto 6: Cambio e instalación de piso antideslizante 5.00 m 4.40 m (2da. aula) Finalizado al 100%

Angela

Firma y sello del Presidente de la CDE



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE CESAR DUARTE LOTE NO. 09 ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1842-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/08/2024

Foto 7: Cambio e instalación de piso antideslizante 5.00 m 6.50 m (3ra. aula), finalizado al 100%

Foto 8: Cambio e intalación de muro de división aula-cocina 5.00 m x 3.00 m, finalizado al 100%

Foto 9: Sustitución de Lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sistitución de canal PVC y bajadas de agua pluvial con tubo PVC de 3" de diámetro, finalizada al 100%

Foto 10: Mantenimiento de estructura de soporte metálica para el techo, finalizada al 100%

Foto 11: Se observa la reubicación de la caja de flipones como parte de la reparación al sistema eléctrico que se finalizó al 100%

Foto 12: Firma del acta para dar finalización al programa de remozamiento.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma, Sello y Hoja Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.