

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1845-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/08/2024



Foto 1: Se mantiene una breve reunión previo al recorrido para dar por finalizado el remozamiento al 100%.



Foto 2: Se prosigue al módulo de servicios sanitarios niños, niñas y docentes. Juntamente con presidente de OPF y directora del establecimiento.



Foto 3: Servicios sanitarios hombres y mujeres, se analizan las mejoras conforme lo indica la PRA-FOR-85.




Foto 4: Presidente de OPF, entrega la sustitución de 7 puertas de metal para cada cubículo de inodoros. Finalizado.




Foto 5: Sustitución de azulejo y piso cerámico antideslizante, en módulo de servicios sanitarios. Finalizado.



Foto 6: Se logró con la buena gestión un trabajo adicional de un lavamanos general para el establecimiento, finalizado al 100%.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1845-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/08/2024



Foto 7: Seguimiento del recorrido para recepcionar el mejoramiento en el modulo de aulas.



Foto 8: Directora entrega el renglon 2.1 Cambio e instalación de muro de división entre aulas (8.00 m x 3.00 ml) según su PRA-FOR-85 finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 9: Evaluadora de campo recibe el renglón 2.2 Herrería, mantenimiento de puertas, incluye pintura y chapa según PRA-FOR-85 finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 10: Se prosigue con el recorrido del remozamiento del renglon de Herrería, según PRA-FOR-85



Foto 11: Evaluadora de campo recibe el renglón 3.1 Cambio e instalación de balcones y en modulo de aulas, incluye pintura según PRA-FOR-85 finalizado al 100% de su ejecución.



Foto 12: Se da por finalizado el recorrido, recepcionando todos los trabajos al 100% de su ejecución.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa