

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Lotificación 8 de Febrero JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida Lote # 8 Lotificación Ocho de Febrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2072-42	FECHA:	12 de Diciembre del 2024



Foto1: Sustrucción de piso de torta de cemento



Foto2: Sustrucción de piso de torta de cemento



Foto3: Sustrucción de piso de torta de cemento



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de cemento



Foto 5: Sustrucción de tubería línea principal



Foto 6: Sustrucción de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Lotificación 8 de Febrero JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida Lote # 8 Lotificación Ocho de Febrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2072-42	FECHA:	12 de Diciembre del 2024



Foto 1: Sellado de grietas y fisuras de muros.



Foto 2: Sellado de grietas y fisuras de muros.



Foto 3: Sustitución de paredes de divisiones metálicas por tablayeso



Foto 4: Sustitución de paredes de divisiones metálicas por tablayeso




Foto 5: Sustitución de Mingitorio




Foto 6: Elevación de depósito de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

