

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle fracción 276 Colonia Maya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2440-45	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, y sustitución de capote de lámina para lámina troquelada en salones y dirección.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal en salón de tercero básico.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte metal, por metal en salón de segundo básico.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal en salón de primero básico




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal en dirección



Foto 6: Reparación de muro perimetral en la pared del fondo de dirección y salones de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---