

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucia Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacioanal de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Calle Fracción 276 Colonia Maya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2440-45	FECHA:	07/11/2024 al 24/11/2024




Foto1: Desinstalación de lámina



Foto 2: Desinstalación de estructura portante en salones



Foto 3: Reparación del muro perimetral




Foto 4: Instalación de estructura portante



Foto 5: Instalación de lámina troquelada en salón de tercero básico






Foto 6: Instalación de lámina troquelada en el salón de segundo básico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Carlos Motta Firma y sello del Presidente de la OPF		 Brenda Azucena Peralta García de Ríos Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---