

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                         |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Escuintla                               | MUNICIPIO:                     | Santa Lucia Cotzumalguapa           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacioanal de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4a. Calle Fracción 276 Colonia Maya |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-02-2440-45                           | FECHA:                         | 25/11/2024                          |



Foto1: Instalación finalizada de estructura portante y lámina en salón de tercero básico




Foto 2: Instalación finalizada de estructura portante y lámina en salón de primero básico.



Foto 3: Instalación finalizada de estructura portante y lámina en dirección.



Foto 4: Instalación finalizada de estructura portante y lámina en el salón de segundo básico



Foto 5: Techo finalizado al 100% en los 3 salones y dirección.



Foto 6: Remozamiento finalizado al 100% INEB DE TELESECUNDARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Carlos Motta

Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Brenda Azucena Peralta García de Ríos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

