



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN OCHO DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2479-42	FECHA:	6/10/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 3: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: 4.4 Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Marta Alicia Ricca
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN OCHO DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2479-42	FECHA:	6/10/2024



Foto 7: 8.2 Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: 8.2 Reparación de banquetas de concreto



Foto 9: 8.2 Reparación de banquetas de concreto



Foto 10: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 12: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Marta Alicia Ricca
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN OCHO DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2479-42	FECHA:	6/10/2024



Foto13: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 14: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 15: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 16: 20.3 Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 17: 21.4 Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 18: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Narda Alicia Riccio
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público