

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN OCHO DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2479-42	FECHA:	6/12/2024



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 3: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 4: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: 8.1 Reparación de cuneta de concreto



Foto 6: 8.1 Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Ricac

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN OCHO DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2479-42	FECHA:	6/12/2024




Foto 7: 8.2 Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: 8.2 Reparación de banquetas de concreto



Foto 9: 8.2 Reparación de banquetas de concreto



Foto 10: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Ricac

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN OCHO DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2479-42	FECHA:	6/12/2024



Foto13: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 14: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 15: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 16: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 17: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 18: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Ricac

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN OCHO DE FEBRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2479-42	FECHA:	6/12/2024



Foto19: 4.4 SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 20: 4.4 SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 21: 4.4 SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 22: 20.3 SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL



Foto 23: 21.4 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS



Foto 24: 21.4 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Ricac

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

