

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA CAÑAVERAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2501-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo da inicio al recorrido para observar y analizar el remozamiento, Agradece ala OPF por su presencia.



Foto 2: Desmontaje de lamina existente en el mejoramiento de primer modulo de aulas (2 salones).



Foto 3: Mantenimiento en estructura de metal portante existente.



Foto 4: Sustitución de estructura metalica portante en mal estado por costaneras nuevas con su respectiva pintura.




Foto 5: Avance en aspectos electricos fuerza e iluminación en el modulo de aulas (dos salones).



Foto 6: Suministro e instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 del primer región de trabajo.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
CENTRO EDUCATIVO
OFICIAL R.M.
CAÑAVERAL II
SANTA LUCIA COTZ

[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Evaluador de Campo

Todos los documentos que se encuentren en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA CAÑAVERAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2501-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/2024



Foto 7: Desmontaje de lamina existente para la instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 8: OPF le da a conocer el material que se esta utilizando ala evaluadora de campo.



Foto 9: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye tornillos) en 4to módulo de aulas.



Foto 10: Proceso de reparación de circuito electrico (iluminación y ferza).



Foto 11: Se observan las protecciones colocadas en los fijos de los pasillos para evitar robos.



Foto 12: Firma en actas con integrantes de OPF, directora y Evaluadora de campo.

Melinda...

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma, Sello y Logotipo del Evaluador de Campo del Programa

