


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a AVENIDA SUR ZONA 0. CALLEJÓN REYES, CANTÓN EL B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2924-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/2024

 Foto1: Cambio de e instalación de tubería para el mejoramiento en servicios sanitarios. Proceso en ejecución.	 Foto 2: Se puede observar que se tiene avance en su ejecución en la reparación en modulos divisores en servicios sanitarios.
 Foto 3: Suministro e instalación de piso ceramico antideslizante en modulo de servicios sanitarios.	 Foto 4: Herrería, reparación y mantenimiento en puertas (1.50m x 0.80). En el modulo de servicios sanitarios. Proceso en ejecución.
 Foto 5: Remozamiento de muebles fijos y instalación de azulejo. En el modulo de cocina.	 Foto 6: Mantenimiento de puerta principal, mas ventana metalica para despacho. En el modulo de cocina.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a AVENIDA SUR ZONA 0. CALLEJÓN REYES, CANTÓN EL E
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2924-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/2024



Foto 7: Se puede observar que se tiene el proceso de cambio e instalación de pila de concreto de un lavadero, en modulo de cocina.



Foto 8: Se contempla el avance de la Sustitución de piso antidelzante en modulo de cocina.




Foto 9: La evaluadora de campo supervisa la bodega de materiales que se encuentren en buen estado.



Foto 10: Se observa avance en la limpieza de muros para luego aplicarte pintura en muros exteriores e interiores (2 manos).




Foto 11: Se observa que se tiene como remanente la Sustitución de deposito de agua potable mas accesos.



Foto 12: Finalización del recorrido del programa de remozamiento, juntamente con presidenta de OPF y directora.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colección del Evaluador de Campo del Programa

