

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a AVENIDA SUR ZONA 0. CALLEJÓN REYES, CANTÓN EL B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2924-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Mejoramiento en módulos de servicios sanitarios (incluye reparación, cambio de tubería artefactos, azulejo y reparación de muros divisores). Finalizada al 100%



Foto 3: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas (1.50 m x 0.80) en el módulo de baños. Finalizada al 100%



Foto 4: Cambio e intalacion de piso ceramico antideslizante en el módulo de baños, finalizado al 100%



Foto 5: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye pernos) en el módulo de baños, finalizado al 100%



Foto 6: Mejoramiento de cocina (modulo 2.10 m x 3.10 m) incluye remozamiento de muebles de cocina y Azulejo. Finalizado al 100%

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a AVENIDA SUR ZONA 0. CALLEJÓN REYES, CANTÓN EL B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2924-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024



Foto 7: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas (1.50 m x 0.80) en el módulo de cocina. Finalizada al 100%



Foto 8: Cambio e intalacion de puerta tipo reja para cocina. Finalizada al 100%



Foto 9: Cambio e intalacion ventana metalica para despacho en el módulo de cocina. Finalizada al 100%




Foto 10: Cambio e instalación de de pilas de concreto en el módulo de cocina. Finalizado al 100%




Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores 2 manos. Finalizada al 100%



Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila. Firma del acta par dar finalización al programa de remozamiento.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No Colectado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.