

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL CAMPAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-3116-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024



Foto 1: Evaluadora de campo Ayary Avila da una breve información con respecto a las fechas de finalización y solventar dudas existentes.



Foto 2: Se inicia el recorrido de avance del 50% juntamente con integrantes de la OPF y directora.



Foto 3: Suministro e instalación de azulejo en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 4: Suministro y colocación de torta de concreto en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Remozamiento de modulo de cocina. Estufa rural de leña.



Foto 6: Suministro y aplicación de monoca interior y exterior de paredes en modulo de cocina.

[Firma]



Firma del Presidente de la Organización de Padres de Familia

[Firma]



Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL CAMPAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-02-3116-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	15/07/2024



Foto 7: Avances en muebles fijos para el modulo de cocina.



Foto 8: Suministro e instalación de estructura metálica portante y lamina troquelada aluzinc calibre 26 en área de las pilas a instalar.



Foto 9: Avance de los trabajos de herrería, para la sustitución de ventanas y balcones.




Foto 10: Se continua el recorrido dejando algunos observaciones de mejoras para la ejecución del remozamiento.



Foto 11: Supervisión de bodega de los materiales a utilizar.




Foto 12: OPF, directora y evaluadora de campo firma conocimiento de visita. Para dejar constancia de seguimiento del 50%.



Firma y sello





Firma, sello y No. Colección del Evaluador de Campo del Programa

