

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAMPAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-3116-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/08/2024



Foto 1: Se tiene la reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Cambio e instalación de inodoro finalizado al 100%



Foto 3: Herrería. Reparación y mantenimiento de puertas (1.50 m x 0.80) en el módulo de baños, finalizado al 100%




Foto 4: Cambio e instalación de piso cerámico antideslizante y azulejos en el módulo de baños, finalizado al 100%



Foto 5: Mejoramiento de cocina (módulo 4.60 m x 8.00 m) incluye remozamiento de estufa de leña rural, chimenea, muebles de cocina y azulejo. Finalizado al 100%




Foto 6: Cambio e instalación de piso cerámico antideslizante en módulo de cocina, finalizado al 100%

[Handwritten signature]



Firma y No. Colegiado del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAMPAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-3116-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/08/2024

Foto 7: Cambio e instalación de ventana de metal 0.80 m x 0.84 en el módulo de cocina, finalizado al 100%

Foto 8: Cambio e instalación de puerta metálica 2.10 m x 1.00 m en el módulo de cocina, finalizado al 100%

Foto 9: Cambio e instalación de balcones metalicos en el módulo de aulas, finalizado al 100%

Foto 10: Suministro e instalación de depósito de agua y estructura de soporte de concreto, finalizada al 100%

Foto 11: Cambio e instalación de de pilas de dos lavaderos finalizado al 100%

Foto 12: Evaluadora de campo Ayary Avila. Firma de acta para dar finalización al programa de remozamiento.

Firma, sello y No. Colegiado del Presidente de la O.P.



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.