

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                   | MUNICIPIO:                     | LA DEMOCRACIA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TIERRA NUEVA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-03-0240-43               | FECHA:                         | 18/10/2024         |



Foto 1: sustitucion de madera por metal y sustitucion de laminas del corredor



Foto 2: sustitucion de lámina y sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de las cuatro aulas



Foto 3: sustitucion de lámina y sustitucion de estructura de soporte de madera por metal de la cocina



Foto 4: sustitucion de soporte de madera y metal en mal estado a metal y sustitucion laminas troqueladas mas agredo de pestaña



Foto 5: sustitucion de lamina troquelada.



Foto 6: sustitucion de lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la ALDEA TIERRA NUEVA



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                   | MUNICIPIO:                     | LA DEMOCRACIA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TIERRA NUEVA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-03-0240-43               | FECHA:                         | 18/10/2024         |



Foto 7: mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 8: instalación de pestaña de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*

ALDEA TIERRA NUEVA  
LA DEMOCRACIA ESCUINTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Firma]*

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
TIERRA NUEVA  
LA DEMOCRACIA ESCUINTLA