

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0242-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



Foto1: Se observa que se tiene un avance en el cambio e instalación de azulejo en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 2: Herrería, reparación y mantenimiento de puertas en servicios sanitarios.



Foto 3: Cambio e instalación de piso antideslizante en servicios sanitarios. Avance en su ejecución.



Foto 4: Reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, accesorios para el correcto funcionamiento de los inodoros.




Foto 5: Se observa que se prepara la superficie adecuadamente para la instalación de azulejo en pileta.



Foto 6: se visito el lugar donde almacenan el material, para analizar si estaba en buenas condiciones

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentren en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0242-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



Foto 7: Herrería, reparación puertas y balcones, incluye lijado y pintura.



Foto 8: Se observa que se tiene el deposito de agua mas sin embargo esta en proceso su conexión al circuito de agua potable.



Foto 9: Se observar avances en el proceso de pintura en el exterior de aulas. Cabe mencionar que es un trabajo adicional ala PARA-FOR-85.



Foto 10: Mantenimiento, pintura en muro perimetral exterior e interior (2 manos).




Foto 11: Cambio e instalación de portón metalico 3.5 m x 3.00 m.



Foto 12: Firmas para la PRA-FOR-90 y 91 para el programa de remozamiento.

Firma del Presidente de la OPM

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma del Evaluador de Campo

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.