

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 156 Y 162 PRIMERA CALLE Y 5TA AVENIDA COLONIA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/07/2024



Foto 1: Reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones, cambio de tubería, artefactos, finalizada al 100%



Foto 2: Reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones, cambio de muebles fijos de concreto (migratorio) y azulejo, finalizado al 100%.



Foto 3: Reparación y mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparaciones, cambio de tubería, artefactos y muebles fijos de concreto y azulejo, finalizado al 100%.




Foto 4: Herrería, Reparación y mantenimiento de puertas (0.64 m x 1.50 m) en el módulo de baños, finalizado al 100%.




Foto 5: Cambio e instalación de pila de dos lavaderos, finalizado al 100%.



Foto 6: Cambio e instalación de torre metálica para colocar depósito de agua, finalizado al 100%.


Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 156 Y 162 PRIMERA CALLE Y 5TA AVENIDA COLONIA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/07/2024



Foto 7: Cambio e instalación de depósito de agua de 1700 lts, finalizado al 100%



Foto 8: Mejoramiento de modulo de cocina, incluye remozamiento de estufa de leña rural, muebles de concreto fijo y azulejo, finalizados al 100%.




Foto 9: Cambio e instalación de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, incluye tornillo, en el modulo de cocina. finalizado al 100%.



Foto 10: Sellado de grietas y fisuras en muros, finalizado al 100%.





Foto 11: Suministro e instalación de sistema eléctrico iluminación y fuerza (incluye ducto y/o tubos de PVC, cajas octogonales, abrazaderas, cables, interruptores, tomacorrientes dobles, plafonera con foco ahorrador de alta potencia), finalizado al 100%.



Foto 12: Firma de acta para dar finalización al programa de remozamiento.



Firma y Sello del Presidente de la OPE





Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

