

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2474-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024



Foto1: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: VALUADOR, DIRECTORA Y OPF



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA MÁS AZULEJO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL MÁS ACCESORIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS



Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO

[Signature]



Firma del Presidente del OPF

[Signature]

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Cot. No. 7,272

Firma y No. Colegiado del Evaluador de Calidad de Proyectos




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2474-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024
			
Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO MÁS AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS		Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO MÁS AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	
			
Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA MÁS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METALICA, APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES		Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA MÁS AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN MESA DE TRABAJO	
			
Foto 11: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO		Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA MÁS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METALICA, APLICACIÓN DE PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES	



Firma y sello del





Fernando David de León Maúrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272