



Ministerio de Educación
05 10 14 10 14 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Licda. Blanca Odilia Alfaro Guerra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Cuyuta Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0280-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: Mantenimiento de soporte de metal



Foto 2: Sustitucion de balcones



Foto 3: Sustitucion torta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitucion de inodoros



Foto 6: Sustitucion de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Licda. Blanca Odilia Alfaro Guerra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Cuyuta Centro Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0280-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Sustitucion de tubería pvc línea principal aguas negras



Foto 2: Reparacion de cableado electrico



Foto 3: Sustitucion de lamparas tipo led



Foto 4: Sustitucion de interruptores




Foto 5: Sustitucion de estufa rural completa, incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Sustitucion de pilas de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público