



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                                              |                                |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                                    | MUNICIPIO:                     | MASAGUA                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LICDA. BLANCA OD | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO CUYUTA CENTRO UNO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-05-0280-43                                | FECHA:                         | 1/08/2024                       |




FOTO 1 MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE METAL




FOTO2 SUSTITUCIÓN DE BALCONES



FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 4 PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 5 SUSTITUCIÓN DE INODOROS




FOTO 6 SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                                 |                                |                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA                                       | MUNICIPIO:                     | MASAGUA                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LICDA. BLANCA ODILA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARCELAMIENTO CUYUTA CENTRO UNO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-05-0280-43                                   | FECHA:                         | 1/08/2024                       |




FOTO 1 SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE LINEA PRINCIPAL PARA AGUAS NEGRAS




FOTO 2 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO




FOTO 3 SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED




FOTO 4 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES




FOTO 5 SUSTITUCIÓN ESTUFA RURAL COMPLETA, INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL




FOTO 6 SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|