

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MALAGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0286-43	FECHA:	16/12/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (20 pies)



Foto 2: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (20 pies)



Foto 3: 4.1 Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: 9.1 Pintura en muros de exteriores (de toda la escuela)



Foto 5: 14.5 Reparación de tapadera de caja



Foto 6: 16.1 Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas. Se debe indicar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MALAGA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MALAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0286-43	FECHA:	16/12/2024



Foto7: 17.4 Sustitución de focos ahorradores (se sustituirán en cuatro salones, dos corredores y la dirección)



Foto 8: 17.6 Sustitución de interruptores simples



Foto 9: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 10: 21.1 Repello en muro (paredes de cocina)



Foto 11: 20.8 Reparación de azulejo en mueble de cocina




Foto 12: 21.1 Repello de muro (toda la cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

