

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOLORES BEDOYA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0293-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: DURANTE COCINA



Foto 2: DURANTE COCINA



Foto 3: PILAS



Foto 4: PILAS DE COCINA



Foto 5: S CAJA DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 6: CAJA DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Judith Ortega de San
Firma y Sello del Presidente de la OEF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

