

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOLORES BEDOYA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0293-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: ANTES SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: DESPUES SERVICIOS SANITARIOS



Foto 3: ANTES COCINA



Foto 4: DESPUES COCINA



Foto 5: ANTES APAGADORES



Foto 6: DESPUES APAGADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOLORES BEDOYA DE MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OBERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0293-43	FECHA:	24/06/2024



Foto1: INSTALACION ELECTRICA



Foto 2: COCINA FINALIZADA



Foto 3: PILAS FINALIZADA



Foto 4: SERVICIO SANITARIOS



Foto 5: COCINA FINALIZADA



Foto 6: SISTEMA ELECTRICO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

