



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Tiquisate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 avenida y 3a calle zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0360-46	FECHA:	2 de diciembre de 2024




Foto1: 1. CUBIERTA DE LÁMINA
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto1: 2. CUBIERTA DE LÁMINA
Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada
1.3 Sustitución de elementos de fijación




Foto 3: 2 ESTRUCTURA DE TECHO
2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 4: 2 ESTRUCTURA DE TECHO
2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

