



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TESORO, ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0005-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: 1.3 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN




Foto 2: 1.2 SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: 1.1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA




Foto 4: 1.3 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN




Foto 5: 2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL




Foto 6: 2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

