

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A CALLE 2-73 ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0043-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 2: DIRECTOR, OPF Y VALUADOR




Foto 3: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 6: VALUADOR EN EL ESTABLECIMIENTO

[Firma]



Representante de la OPF

[Firma]

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7.272

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A CALLE 2-73 ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0043-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/2024

 Foto 7: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO	 Foto 2: REMOZAMIENTO DE MURO, APLICACIÓN DE PINTURA
 Foto 3: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA	 Foto 4: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA
 Foto 5: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA	 Foto 6: REMOZAMIENTO DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON CHAPA DE BUENA CALIDAD, APLICACIÓN DE PINTURA

[Firma]



Residente de la OPF

[Firma]

Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa