

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipilapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0369-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 17/11/2023
 Foto 1: Foto consultor		 Foto 2: Foto aula unicamente con levantado de muro	
 Foto 3: Aula y banqueta a finalizar		 Foto 4: Banqueta con necesidad de finalizar	
 Foto 5: Area donde se instalará techo		 Foto 6: Aula sin finalizar vista interna	

	Ligia Hernández EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipilapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0369-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 17/11/2023

 Foto 7: Módulo de aulas existentes	 Foto 8: Techo de pasillo modulo de aulas
 Foto 9: Techo del area de comedor	 Foto 10: Aula interna a finalizar
 Foto 11: Levantado de muros de aula	 Foto 12: Foto consultor y director



 Firma y Sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
 EVALUADOR DE CAMPO
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa