




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-0369-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	28/06/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Instalación de estructura y cubierta de lamina		Foto 4: Instalación de estructura y cubierta de lamina	
			
Foto 5: Instalación de estructura y cubierta de lamina		Foto 6: Instalación de estructura y cubierta de lamina	


Firma y sello del Presidente de la




Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-0369-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	28/06/2024
 Foto 7: Instalación de estructura de soporte y cambio de lamina		 Foto 8: Instalación de estructura de soporte y cambio de lamina	
 Foto 9: Instalación de estructura de soporte y cambio de lamina		 Foto 10: Instalación de estructura de soporte y cambio de lamina	
 Foto 11: Instalación de estructura de soporte y cambio de lamina		 Foto 12: Mantenimiento de estructura de soporte y cambio de lamina	

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la EODP



[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694