




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-00
Versión 4


HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0369-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Instalación de lámina troquelada y estructura de soporte		Foto 4: Instalación de lámina troquelada y estructura de soporte	
			
Foto 5: Fundición de base de piso		Foto 6: Instalación de sistema eléctrico	

Firma y sello del Presidente de la



Firma, sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

 Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE	
DEPARTAMENTO: ESCUINTLA	MUNICIPIO: LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-07-0369-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 19/07/2024

 Foto 7: Instalación de ventanas tipo balcon	 Foto 8: Instalación de ventanas tipo balcon
 Foto 9: Instalación de puerta de metal	 Foto 10: Cambio de lámina en modulo de aulas y dirección
 Foto 11: Cambio de lámina en modulo de aulas y dirección	 Foto 12: Cambio de lámina en modulo de aulas y dirección


Firma y sello del Presidente del Comité de Parvulos
ALDEA CHIPILAPA


Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694