

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Los Chatos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0372-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023



Foto 1. FOTOGRAFIA CONSULTOR



Foto 2. ÁREA DE AULAS Y PATIO



Foto 3. CAMBIO DE TECHO EN AULA



Foto 4. ESCENARIO



Foto 5. AULA A LA QUE SE LE REALIZARÁ CAMBIO DE TECHO



Foto 6. AULA CON NECESIDAD DE CAMBIO DE TECHO

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

x Nadia Ortiz

CONSEJO EDUCATIVO
LA GOMERA, ESCUINTLA

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Ligia M. Hernández M.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Los Chatos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0372-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023



Foto 7. AREA DE BAÑOS



Foto 8. AULA ACTUAL



Foto 9. PASILLO CON NECESIDAD DE REMOZAMIENTO EN ESTRUCTURA



Foto 10: AULA A INTERVENIR CON CAMBIO DE TECHO



Foto 11. AULAS DE PREPRIMARIA



Foto 12. PASILLO AULAS

Nadia Ortiz



Firma y sello del Presidente de la OPI

Ligia M. Hernández M.

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa