

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	PARCELAMIENTO LOS CHATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-0372-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	28/06/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Sustitución de estructura y cubierta de lamina		 Foto 4: Sustitución de estructura y cubierta de lamina	
 Foto 5: Sustitución de estructura y cubierta de lamina		 Foto 6: Sustitución de estructura y cubierta de lamina	

Nadia Ortiz

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma, Sello y Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-50
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LOS CHATOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0372-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/06/2024

	
Foto 7: Sustitución de estructura y cubierta de lamina	Foto 8: Sustitución de estructura y cubierta de lamina

	
Foto 9: Sustitución de estructura y cubierta de lamina	Foto 10: Sustitución de estructura y cubierta de lamina en escenarios

	
Foto 11: Sustitución de estructura y cubierta de lamina en direccion	Foto 12: Sustitución de estructura y cubierta de lamina en direccion

Nadia Ortiz
Firma y sello del Presidente de



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694