

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE |               |                               |                          |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO                   | ESCUINTLA     | MUNICIPIO                     | LA GOMERA                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO     | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | PARCELAMIENTO LOS CHATOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO     | 05-07-0372-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN        | 2/07/2024                |

  



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: En el establecimiento Educativo



Foto 3: Sustitución de estructura y cubierta de lámina



Foto 4: Sustitución de estructura y cubierta de lámina



Foto 5: Sustitución de estructura y cubierta de lámina



Foto 6: Sustitución de estructura y cubierta de lámina

*Nadine*

Firma y sello del Presidente del COPEF



*Enrique Rodríguez Peña*

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Ingeniero Civil  
Colegiado 5,694



HOJA 3/3

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE |               |                               |                          |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO                   | ESCUINTLA     | MUNICIPIO                     | LA GOMERA                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO     | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | PARCELAMIENTO LOS CHATOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO     | 05-07-0372-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN        | 2/07/2024                |



Foto 7: Sustrucción de estructura y cubierta de lamina en escenarios



Foto 8: Sustrucción de estructura y cubierta de lamina



Foto 9: Sustrucción de estructura y cubierta de lamina



Foto 10: Sustrucción de estructura y cubierta de lamina



Foto 11: Sustrucción de estructura y cubierta de lamina



Foto 12: Sustrucción de estructura y cubierta de lamina

*Nadia Ortiz*

Firma y sello del Presidente de la



*Julio Enrique Rodríguez Peña*  
Ingeniero Civil  
Firma, sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
Colegiado 5,694