




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LIBERTAD LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-07-0374-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	5/08/2024
			
			
			



Firma y sello del Proyecto





Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE	
DEPARTAMENTO: ESCUINTLA	MUNICIPIO: LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA LIBERTAD LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 05-07-0374-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 5/08/2024
	
Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO	Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON PASADOR
	
Foto 9: MÓDULO DE COCINA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA DE METAL	Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON PASADOR
	
Foto 11: VISTA PANORÁMICA DEL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO A BALCONES ES Y PUERTAS	Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA, MANTENIMIENTO DE PUERTA



Firma y sello del representante del establecimiento





Fernando David de León Manrique
ARQUITECTO

Col. No. 7,272