



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	La Gomera
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 CALLE 0-19 ALDEA TEXCUACO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0381-43	FECHA:	22 DE MAYO DEL 2024



foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



foto 3 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




foto 4: 17.7 Sustitución de interruptores dobles.




foto 5: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles



foto 6: 17.11 Reparación de cable electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Yajaira Flores Rea

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

